

EcoFlora Dachbegrünungen e.K. Haberger Hof · 41812 Erkelenz

## Stellungnahme Kiesstreifen / Brandschutz / "Harte Bedachung"

Das EcoFlora-Dachbegrünungssystem besteht aus einer 3,5 cm starken Vegetationsmatte, einer 4 cm starken, überwiegend mineralischen, Substratschüttung und der Vegetationsschicht.

Die Pflanzen unserer Sedumsprossenmischung bzw. unsere Sedumflachballenstauden sind entweder immergrün oder sie ziehen sich im Winter annähernd komplett zurück. Sie haben somit eine sehr geringe bis gar keine Brandlast.

Daher ist unser EcoFlora-Dachbegrünungssystem laut Abschnitt 6.9 der Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V. für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Dachbegrünungsrichtlinie) als "Harte Bedachung" anzusehen, da es somit eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme aufweist.

Ein Kiesstreifen ist um und an aufgehenden Bauteilen deshalb nicht erforderlich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

EcoFlora Dachbegrünungen

Ulrich Kühn